

Annexe 1 :


**Fiches-regards du réseau pluvial
de GRESSY**

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE D'APOLLON réf. Regard : EP.110

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.70 m	300 mm	EP	laitance
arrivée 1	10 h	1.70 m	300 mm	EP	
arrivée 2	12 h	1.70 m	300 mm	EP	
arrivée 3	2 h	1.70 m	300 mm	EP	
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :
NH₄⁺ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette : OUI
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
laitance

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE D'APOLLON réf. Regard : EP.120

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2.04 m	400 mm	EP	
arrivée 1	9 h	2.00 m	300 mm	EP	
arrivée 2	12 h	2.00 m	400 mm	EP	origine indéterminée
arrivée 3	3 h	2.00 m	300 mm	EP	
arrivée 4	4 h	2.00 m	300 mm	EP	
autre :					

Débits (l/s) :
NH₄⁺ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
plaque neuve

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DES SYLPHIDES réf. Regard : EP.130

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	500 mm	EP	laitance
arrivée 1	12 h	400 mm	EP	
arrivée 2	4 h	200 mm	EP	
arrivée 3	7 h	100 mm	EP	
arrivée 4	9 h	150 mm	EP	
autre : 5	9 h	300 mm	EP	

Débits (l/s) :
NH₄⁺ (mg/l) :
Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
Dépôts : nature et hauteur / radier :
Anomalies : cheminée : cunette : OUI
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
laitance
changement de diamètre

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE D'APOLLON réf. Regard : EP.140

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	1 h	300 mm	EP	
arrivée 2	10 h	300 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :
NH₄⁺ (mg/l) :
Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
Dépôts : nature et hauteur / radier :
Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)

Remarques :


VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DORION

réf. Regard : EP.150

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	400 mm	EP	prof estimative (laitance)
arrivée 1	9 h	300 mm	EP	
arrivée 2	3 h	300 mm	EP	laitance
arrivée 3	5 h	300 mm	EP	grille
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette : OUI
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	Traces de Mise en Charge : écoulement :
Traces de Mise en Charge : hauteur / radier :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Dépôts : nature et hauteur / radier :	

Remarques :
laitance


VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DAPHNÉ

réf. Regard : EP.160

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	500 mm	EP	
arrivée 1	2 h	400 mm	EP	
arrivée 2	10 h	150 mm	EP	
arrivée 3	9 h	150 mm	EP	
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	Traces de Mise en Charge : écoulement :
Traces de Mise en Charge : hauteur / radier :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Dépôts : nature et hauteur / radier :	


Remarques :
changement de diamètre

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE D'APOLLON réf. Regard : EP.200

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval				
arrivée 1	3.65 m	600 mm	EP	
arrivée 2	3.63 m	500 mm	EP	
arrivée 3	3.64 m	300 mm	EP	
arrivée 4	3.63 m	500 mm	EP	
autre : 3	2.53 m	300 mm	EP	
autre : 5	3.34 m	160 mm	EP	
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)

Remarques :


changement de diamètre

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : sec

Localisation : CHEMIN DES CAROSSES réf. Regard : EP.210

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval				
arrivée 1	3.80 m	600 mm	EP	
arrivée 2	3.80 m	600 mm	EP	
arrivée 3	2.05 m	200 mm	EP	
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : sec

Localisation : CHEMIN DES CAROSSES réf. Regard : EP.220

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2.20 m	600 mm	EP	
arrivée 1	12 h	2.20 m	600 mm	EP	
arrivée 2	9 h	2.15 m	250 mm	EP	
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :
 NH_4^+ (mg/l) :
Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : CHEMIN DES CAROSSES réf. Regard : EP.230

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.61 m	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.59 m	300 mm	EP	
arrivée 2	3 h	1.05 m	300 mm	EP	
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :
 NH_4^+ (mg/l) :
Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

réf. Regard : EP.250

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : —



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
6 h	1.18 m	300 mm	EP	
arrivée 1	1.18 m	300 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH₄⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier..... Dépôts : nature et hauteur / radier				
Anomalies :			cheminée :	cunette :
			échelons :	écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				

Remarques :


rejet en aval vers réseau DN800 à env. 40 cm au dessus du radier, entre les regards 260 et 240

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

réf. Regard: EP.270

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : —



orientation (6h, 9h,...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	2.35 m	800 mm	EP	
arrivée 1	1.77 m	400 mm	EP	
arrivée 2	2.35 m	800 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s)	
NH_4^+ (mg/l)	Anomalies : cheminée :
Traces de Mise en Charge :	cunette :
hauteur / radier	échelons :
	écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)	
Dépôts : nature et hauteur / radier	


env. 14cm d'eau stagnante dans regard (niveau rivière)

VISITE du ...19/08/08..... / conditions météo : sec

Localisation : VOIE DE GRESSY À CLAYE SOUILLY réf. Regard : EP.271

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2.40 m	800 mm	EP	
arrivée 1	12 h	2.40 m	800 mm	EP	
arrivée 2	5 h	1.35 m	300 mm	EP	origine indéterminée
arrivée 3	10 h	0.61 m	200 mm	EP	
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :	cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :	écoulement :
Traces de Mise en Charge :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)	
hauteur / radier :		
Dépôts : nature et hauteur / radier		


Remarques :
mise en charge par la rivière (eau à 2m71 de prof.)

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : sec

Localisation : VOIE DE GRESSY À CLAYE SOUILLY réf. Regard : EP.272

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2.50 m	800 mm	EP	
arrivée 1	12 h	2.50 m	800 mm	EP	
arrivée 2	10 h	1.55 m	300 mm	EP	
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :	cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :	écoulement :
Traces de Mise en Charge :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)	
hauteur / radier :		
Dépôts : nature et hauteur / radier		


Remarques :

VISITE du ...19/08/08..... / conditions météo : sec

réf. Regard : EP.273

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : —



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.83 m	400 mm	EP	prof prise sur laitance (env. 5cm)
arrivée 1	12 h	1.82 m	400 mm	EP	
arrivée 2	5 h	1.80 m	300 mm	EP	
arrivée 3	11 h	1.65 m	300 mm	EP	
arrivée 4					
autre :					

	Débits (l/s) :
--	----------------------

$$\cdots \cdots : (\overline{135})_+^+ \overline{1} \overline{1} \overline{1} \cdots$$

Traces de Mise en Charge :

Anomalies : cheminée :

écoulement :

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)

Remarques :


Remarques :
environ 5cm de laitance en radier

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : sec

Localisation : LOTISSEMENT CHEMIN DE LA ROSÉE réf. Regard : EP.290

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	400 mm	EP	
arrivée 1	10 h	300 mm	EP	
arrivée 2	12 h	300 mm	EP	
arrivée 3	3 h	300 mm	EP	
arrivée 4	4 h	300 mm	EP	dépôts
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette : OUI
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	écoulement : OUI
Traces de Mise en Charge :	
hauteur / radier :	
Dépôts : nature et hauteur / radier	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
laitance
changement de diamètre

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : AVENUE DU CHÂTEAU réf. Regard : EP.300

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h	315 mm	EP	
arrivée 2	3 h	300 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	écoulement :
Traces de Mise en Charge :	
hauteur / radier :	
Dépôts : nature et hauteur / radier	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : PARC DU CHÂTEAU réf. Regard : EP.400

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	9 h	300 mm	EP	
arrivée 2	12 h	300 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques :				

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DU VIEUX MOULIN réf. Regard : EP.410

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	11 h	300 mm	EP	
arrivée 2	4 h	150 mm	EP	
arrivée 3	8 h	150 mm	EP	
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques :				
dépot graviers				

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DE FLORE réf. Regard : EP.450

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h	300 mm	EP	
arrivée 2	3 h	150 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :			cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :			écoulement :
Traces de Mise en Charge :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)			
hauteur / radier :				
Dépôts : nature et hauteur / radier				

Remarques :


/

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DE DIANE réf. Regard : EP.460

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	prof prise sur laitanee (env. 5cm)
arrivée 1	9 h	300 mm	EP	prof prise sur laitanee (env. 5cm)
arrivée 2	3 h	150 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :			cunette : OUI
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :			écoulement :
Traces de Mise en Charge :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)			
hauteur / radier :				
Dépôts : nature et hauteur / radier				

Remarques :

environ 5cm de laitanee en radier


/

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : (DERRIÈRE L'ÉCOLE) réf. Regard : EP.500

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	1.73 m	300 mm	EP	
arrivée 2	1.73 m	300 mm	EP	
arrivée 3	1.41 m	315 mm	EP	exutoire SEP HC
arrivée 4	1.08 m	200 mm	EP	
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques :				

VISITE du / conditions météo :

Localisation : DESSABLEUR RUE SAINT DENIS réf. Regard : EP.600

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : 3m10



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
arrivée 1				
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques :				

reconnaissance incomplète des ouvrages en raison de la mise en charge par la rivière


dépôts ≈ 1 m. ; Fil d'eau prof ≈ 1m92

VISITE du / conditions météo :

Localisation : DESSABLEUR RUE SAINT DENIS réf. Regard : EP.602

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard :



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2.46 m	EP	
arrivée 1				
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
reconnaissance incomplète des ouvrages en raison de la mise en charge par la rivière

VISITE du ...19/08/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE SAINT DENIS réf. Regard : EP.603

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard :



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	800 mm	EP	profondeur prise sur dépôts
arrivée 1	3 h	800 mm	EP	profondeur prise sur dépôts
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre : TP	9 h	300 mm	EP	trop-plein
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
réseau en charge par l'aval + dépôts

VISITE du ...19/08/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE SAINT DENIS réf. Regard : EP.604

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval				
arrivée 1	1 h	300 mm	EP	diamètre 900 supposé
arrivée 2				trop-plein du 603
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :	cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :	écoulement :
Traces de Mise en Charge :		
hauteur / radier :		
Dépôts : nature et hauteur / radier		


Remarques :
regard en charge ; communication avec la rivière ou le dessableur ;

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE SAINT DENIS réf. Regard : EP.610

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	800 mm	EP	
arrivée 1	2 h	800 mm	EP	
arrivée 2	10 h	200 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : OUI	cunette : OUI
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :	écoulement :
Traces de Mise en Charge :		
hauteur / radier :		
Dépôts : nature et hauteur / radier		


Remarques :
cheminée et radier érodés

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE SAINT DENIS réf. Regard : EP.611

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	5 h	1.61 m	200 mm	EP	
arrivée 1	4 h	1.56 m	250 mm	EP	
arrivée 2					
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :
NH₄⁺ (mg/l) :
Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement : OUI

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
réduction section et mauvaise hydraulique

VISITE du ...07/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE SAINT DENIS réf. Regard : EP.620

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	3.93 m	800 mm	EP	
arrivée 1	1 h	3.93 m	600 mm	EP	
arrivée 2	2 h	0.99 m	400 mm	EP	avaloir
arrivée 3	8 h	2.14 m	400 mm	EP	bcht supposé de l'hotel - écoulement par temps sec
arrivée 4	11 h	1.64 m	300 mm	EP	avaloir
autre :					

Débits (l/s) :
NH₄⁺ (mg/l) :
Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
changement de diamètre

VISITE du ...07/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : CHEMIN DE CYBÈLE réf. Regard : EP.630

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : 1.85 m



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.55 m	EP	
arrivée 1	2 h	1.30 m	EP	
arrivée 2	9 h	0.85 m	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons : écoulement :
Traces de Mise en Charge :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
hauteur / radier :	
Dépôts : nature et hauteur / radier	


Remarques :
réseau abandonné ?

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : CHEMIN DE CYBÈLE réf. Regard : EP.660

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2.86 m	EP	
arrivée 1	12 h	2.86 m	EP	
arrivée 2	9 h	2.77 m	EP	traces d'EU
arrivée 3	8 h	1.85 m	EP	
arrivée 4	10 h	1.82 m	EP	
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons : écoulement :
Traces de Mise en Charge :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
hauteur / radier :	
Dépôts : nature et hauteur / radier	


Remarques :
EU Ménagères en provenance de l'allée de Cassiopée

VISITE du ...07/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : CHEMIN DE CYBÈLE réf. Regard : EP.670

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2.84 m	600 mm	EP	
arrivée 1	9 h	2.84 m	500 mm	EP	
arrivée 2	12 h	2.84 m	300 mm	EP	
arrivée 3	11 h	1.77 m	200 mm	EP	
arrivée 4	2 h	1.77 m	300 mm	EP	
autre :					

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	Traces de Mise en Charge : écoulement :
hauteur / radier :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Dépôts : nature et hauteur / radier :	


Remarques :
changement de diamètre

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : AVENUE DE VESTA réf. Regard : EP.675

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.85 m	500 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.82 m	400 mm	EP	
arrivée 2	3 h	1.84 m	400 mm	EP	
arrivée 3	4 h	1.30 m	300 mm	EP	
arrivée 4	8 h	1.60 m	150 mm	EP	
autre :	5 h	1.60 m	150 mm	EP	

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	Traces de Mise en Charge : écoulement :
hauteur / radier :	Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Dépôts : nature et hauteur / radier :	


Remarques :
changement de diamètre

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DES MUSES réf. Regard : EP.678

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	400 mm	EP	
arrivée 1	12 h	300 mm	EP	
arrivée 2	3 h	300 mm	EP	
arrivée 3	8 h	150 mm	EP	
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
changement de diamètre

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DE CASSIOPEE réf. Regard : EP.680

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	400 mm	EP	
arrivée 1	10 h	400 mm	EP	
arrivée 2	1 h	300 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
EU Ménagères en provenance de l'allée de Cassiopée

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : AVENUE DE VESTA réf. Regard : EP.685

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.65 m	400 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.63 m	300 mm	EP	
arrivée 2	3 h	1.62 m	400 mm	EP	
arrivée 3	10 h	1.61 m	300 mm	EP	
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :	cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :	écoulement :
Traces de Mise en Charge :		
hauteur / radier :		
Dépôts : nature et hauteur / radier		


Remarques :

VISITE du ...14/10/08..... / conditions météo : sec

Localisation : AVENUE DE VESTA réf. Regard : EP.690

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.42 m	400 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.40 m	300 mm	EP	
arrivée 2	9 h	1.42 m	400 mm	EP	
arrivée 3	1 h	1.15 m	150 mm	EP	
arrivée 4	4 h	1.15 m	150 mm	EP	
autre :					

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :	cunette :
NH ₄ ⁺ (mg/l) :	échelons :	écoulement :
Traces de Mise en Charge :		
hauteur / radier :		
Dépôts : nature et hauteur / radier		

Remarques :

EU Ménagères en provenance de l'allée de Pomone

Annexe 2 :


**Fiches-regards du réseau pluvial
de MESSY**

VISITE du ...22/08/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : CHEMIN DU BOIS réf. Regard : EP.1

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	1.80 m	300 mm	EP	
arrivée 2	1.80 m	300 mm	EP	
arrivée 3	0.95 m	250 mm		avaloir
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques : déposés de sable				

VISITE du ...22/08/09..... / conditions météo : pluie

Localisation : CHEMIN DU BOIS réf. Regard : EP.2

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	250 mm	EP	
arrivée 1				
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques : déposés de sable				

VISITE du ...22/08/10..... / conditions météo : pluie

Localisation : CHEMIN DU BOIS réf. Regard : EP.3

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	1.75 m	300 mm	EP	
arrivée 2	1.35 m	300 mm	EP	
arrivée 3	1.75	300	EP	avaloir EP.4
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier				Anomalies : cheminée : échelons : cunette : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques :				

VISITE du ...22/08/11..... / conditions météo : pluie

Localisation : CHEMIN DU BOIS réf. Regard : EP.4

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	1.45 m		EP	grille
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier				Anomalies : cheminée : échelons : cunette : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques : grille				

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : humide

Localisation : CHEMIN DU BOIS réf. Regard : EP.5

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	500 mm	EP	
arrivée 1	12 h	500 mm	EP	
arrivée 2	9h	300 mm		300 mm supposé
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques :				

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : humide

Localisation : CHEMIN DU BOIS réf. Regard : EP.6

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	500 mm	EP	
arrivée 1	12 h	500 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques : traversée concessionnaire sous fourreau				

VISITE du ...22/08/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : CHEMIN DU BOIS réf. Regard : EP.7

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h		EP	pas de débit (supposé hors service)
arrivée 2	9 h	300 mm		
arrivée 3	2 h	300 mm		
arrivée 4	2 h	(drain)		sec
autre :				

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE CHARNY réf. Regard : EP.110

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	500 mm	EP	
arrivée 1	12 h	500 mm	EP	
arrivée 2	9 h	100 mm		branchement
arrivée 3	3 h	300 mm		avaloir
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
léger débit ECPP

VISITE du ...07/08/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : RUE DE CHARNY réf. Regard : EP.111

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	2 h	300 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : OUI cunette : écoulement : échelons : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques : concrétion dans cheminée + graviers				

VISITE du ...07/07/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : BRÈCHE DE CHOISY réf. Regard : EP.112

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h	200 mm	EP	vidange château AEP
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : écoulement : échelons : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques :				

VISITE du ...07/08/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : RUE DE CHARNY réf. Regard : EP.120

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	0.96 m	600 mm	EP	sortie en dalot h=550 larg=950, puis DN600
arrivée 1	3 h	0.96 m	600 mm	EP	
arrivée 2	5 h		250 mm	EP	Avaloir
arrivée 3	9 h		100 mm	EP	
arrivée 4	10 h		250 mm		
autre : 5	12 h		100 mm		

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée :
 échelons :
 cunette :
 écoulement :

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
chambre 3000 x 900

VISITE du ...19/08/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE POIRÉ réf. Regard : EP.125

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.43 m	600 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.43 m	600 mm	EP	
arrivée 2	3 h	1.10 m	300 mm		
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée :
 échelons :
 cunette :
 écoulement :

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)

Remarques :
regard dans jardin privé


VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE CHARNY

réf. Regard : EP.130 G

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	200 mm	EP	
arrivée 1	9 h	200 mm	EP	
arrivée 2	9 h	200	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques : grille				


VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : humide

Localisation : RUE DES GRAVIERS

réf. Regard : EP.135

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	200 mm	EP	grille
arrivée 1				
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques : grille				

VISITE du ...07/08/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : RUE DE CHARNY réf. Regard : EP.150

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	0.73 m	400 mm	EP	
arrivée 1	12 h	0.70 m		EP	dalot
arrivée 2					
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					
Débits (l/s) : NH₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :					
Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)					
Remarques :					

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE PILOUVET réf. Regard : EP.510

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	400 mm	EP	
arrivée 1	3 h	400 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ ⁺ (mg/l) : ☐ Traces de Misc en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				
Anomalies :			cheminée :	cunette : OUI
			échelons :	écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques :				
radier béton avec dénivelé				


radier béton avec dénivelé

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE PILOUÏET réf. Regard : EP.520

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	0.84 m	400 mm	EP	
arrivée 1	12 h	0.84 m	2 DN 200	EP	arrivée depuis regard EP_530 par 2 DN 200
arrivée 2					
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :	cunette :
NH ₄ (mg/l) :	échelons :	écoulement :
☐ Traces de Mise en Charge :		
hauteur / radier :		
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :		


Remarques :
quelques dépôts

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE PILOUÏET réf. Regard : EP.521

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : 1.60 m



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.05 m	400 mm	EP	
arrivée 1	9 h	1.60 m	400 mm	EP	arrivée noyée DN400 supposé
arrivée 2	12 h		400 mm		
arrivée 3	2 h	0.87 m	80 mm		ECPP
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée :	cunette :
NH ₄ (mg/l) :	échelons :	écoulement : OUI
☐ Traces de Mise en Charge :		
hauteur / radier :		
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :		


Remarques :
dépôts: 40 cm

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE PILOUÏET réf. Regard : EP.522

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.50 m	EP	
arrivée 1	3h	1.08 m	EP	DN 400 PVC
arrivée 2	9h	0.69 m		
arrivée 3	8h	0.99 m		
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ (mg/l) :	échelons : écoulement :
☐ Traces de Mise en Charge :	
hauteur / radier :	
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier	

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
dépôts

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE PILOUÏET réf. Regard : EP.530

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	2 DN 200	EP	2 collecteurs DN200 PVC en sortie
arrivée 1	12 h	300 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ (mg/l) :	échelons : écoulement : OUI
☐ Traces de Mise en Charge :	
hauteur / radier :	
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier	

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
dépôts + réduction de section

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DE LA SOURCE réf. Regard : EP.550

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	800 mm	EP	
arrivée 1	12 h	800 mm	EP	
arrivée 2	8 h	200 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Misc en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette : OUI
échelons : écoulement : OUI

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
graviers, pierre, gravats + ECPP

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ALLÉE DE LA SOURCE réf. Regard : EP.560

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6h	200 mm	EP	DN 200 PVC
arrivée 1	12h	800 mm	EP	
arrivée 2	4h	250 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Misc en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
sables

VISITE du ...19/08/08..... / conditions météo : sec

Localisation : GRANDE RUE réf. Regard : EP.570

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	1.05 m	800 mm	EP	chambre puis DN 800
arrivée 1	1.05 m	800 mm	EP	
arrivée 2	0.88 m	400 mm	EP	
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) :				
NH ₄ (mg/l) :				
☐ Traces de Mise en Charge :				
hauteur / radier :				
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier				
Anomalies : cheminée : cunette : OUI				
échelons : écoulement : OUI				
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques : radier béton à moitié disparu: graviers meubles				

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : GRANDE RUE réf. Regard : EP.580

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	1.60 m		EP	ouvrage maçonné voûte h=850, largeur=950
arrivée 1	1.60 m	800 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) :				
NH ₄ (mg/l) :				
☐ Traces de Mise en Charge :				
hauteur / radier :				
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier				
Anomalies : cheminée : cunette :				
échelons : écoulement :				
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques :				

VISITE du ... 12/09/08..... / conditions météo : humide

Localisation : RUE EMILE BATAILLE réf. Regard : EP.590

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.45 m	800 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.45 m	800 mm	EP	
arrivée 2	3 h	1.00 m	200 mm	EP	grille
arrivée 3	10 h	1.40 m	200 mm	EP	
arrivée 4					
autre :					
Débits (l/s) :					
NH ₄ (mg/l) :					
☐ Traces de Mise en Charge :					
hauteur / radier :					
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier					
Anomalies : cheminée : PERCÉE					cunette :
échelons :					écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)					
Remarques :					
trou dans cheminée + ECPP					

VISITE du ... 26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : ROUTE DE CLAYE-SOUILLY réf. Regard : EP.600

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.58 m	1000 mm	EP	écoulement de temps sec
arrivée 1	12 h	1.58 m		EP	ouvrage maçonné voûté h=900, largeur=1200
arrivée 2	10 h	0.87 m	250 mm	EP	écoulement de temps sec
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					
Débits (l/s) :					
NH ₄ (mg/l) :					
☐ Traces de Mise en Charge :					
hauteur / radier :					
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier					
Anomalies : cheminée :					cunette : OUI
échelons :					écoulement : OUI
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)					
Remarques :					
chambre sous grille					
traverse de concessionnaires dans le dalot amont					
nombreux dévôts et travaux					

VISITE du ... 12/09/08 / conditions météo : humide

Localisation : ROUTE DE CLAYE-SOUILLY réf. Regard : EP.610

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	7h	0.86 m	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h	0.86 m	300 mm	EP	
arrivée 2	2 h	0.86 m	300 mm	EP	
arrivée 3	9 h	0.80 m	45 mm	EP	
arrivée 4					
autre :					
Débits (l/s) :			Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)		
NH ₄ (mg/l) :					
☐ Traces de Mise en Charge :					
hauteur / radier :					
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :					
Remarques :					

VISITE du ... 12/09/08 / conditions météo : humide

Localisation : RUE EMILE BATAILLE réf. Regard : EP.620

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval					
arrivée 1					
arrivée 2					
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					
Débits (l/s) :		Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)			
NH ₄ (mg/l) :					
☐ Traces de Mise en Charge :					
hauteur / radier :					
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :					
Remarques :					
regard borgne					

VISITE du ... 12/09/08 / conditions météo : humide

Localisation : ROUTE DE CLAYE-SOUILLY réf. Regard : EP.630

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h, ...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	9 h	300 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques : sous voirie				

VISITE du ... 12/09/08 / conditions météo : humide

Localisation : RUE CLOTILDE réf. Regard : EP.640

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h, ...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	10 h	300 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement : OUI Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)
Remarques : détritus métallique bloqué dans collecteur				

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : humide

Localisation : RUE DES ALOUETTES réf. Regard : EP.935

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.75 m	400 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.75 m	300 mm	EP	
arrivée 2	3 h	1.70 m	300 mm	EP	
arrivée 3	9 h	1.60 m	2 DN 100	EP	2 arrivées DN 100
arrivée 4	2 h	1.65 m	100 mm	EP	
autre :	2 h	0.75 m	200 mm	EP	

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :
changement de diamètre

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : R.D N 139 réf. Regard : EP.910

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.02 m	600 mm	EP	
arrivée 1	9 h	0.96 m	400 mm	EP	
arrivée 2	3 h	0.96 m	400 mm	EP	
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					

Débits (l/s) :
NH₄ (mg/l) :
☐ Traces de Mise en Charge :
hauteur / radier :
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :

Anomalies : cheminée : cunette :
échelons : écoulement :

Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)


Remarques :

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : humide

Localisation : R.D.N 139 réf. Regard : EP.920

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	1.32	600 mm	EP	
arrivée 1	12 h	1.3	600 mm	EP	
arrivée 2	3 h	1.30 m	200 mm		rétrécissement de section supposée en amont
arrivée 3	9 h	0.89 m	300 mm		origine inconnue
arrivée 4					
autre :					
Débits (l/s) :					
NH ₄ (mg/l) :					
☐ Traces de Mise en Charge :					
hauteur / radier :					
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier					
Anomalies : cheminée : cunette :					
échelons : écoulement : OUI					
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)					
Remarques :					
1/2 rempli de graviers					

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE MOULIGNON réf. Regard : EP.930

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




	orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	0.67 m	400 mm	EP	
arrivée 1	9 h	0.67 m	400 mm	EP	
arrivée 2					
arrivée 3					
arrivée 4					
autre :					
Débits (l/s) :					
NH ₄ (mg/l) :					
☐ Traces de Mise en Charge :					
hauteur / radier :					
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier					
Anomalies : cheminée : cunette :					
échelons : écoulement :					
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)					
Remarques :					

VISITE du ...26/06/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DE MOULIGNON réf. Regard : EP.940

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h	300 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) :				
NH ₄ ⁺ (mg/l) :				
☐ Traces de Mise en Charge :				
hauteur / radier :				
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier				
Anomalies : cheminée : cunette :				
échelons : écoulement :				
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques :				

VISITE du ...07/08/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : RUE DE MOULIGNON réf. Regard : EP.950

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	9 h	300 mm	EP	
arrivée 2	4 h	110 mm		gouttière
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) :				
NH ₄ ⁺ (mg/l) :				
☐ Traces de Mise en Charge :				
hauteur / radier :				
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier				
Anomalies : cheminée : cunette :				
échelons : écoulement :				
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques :				

VISITE du ...07/08/08..... / conditions météo : pluie

Localisation : RUE RELAIS POSTE réf. Regard : EP.960

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	9 h	200 mm	EP	
arrivée 2	3 h	200 mm		
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques :				

VISITE du ...17/07/08..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DU GUÉ POIRÉ réf. Regard : EP.1010

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _




orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	300 mm	EP	
arrivée 1	12 h	300 mm	EP	
arrivée 2	9 h	200 mm		branchement
arrivée 3	3 h	200 mm		branchement
arrivée 4				
autre :				
Débits (l/s) : NH ₄ (mg/l) : ☐ Traces de Mise en Charge : hauteur / radier : ☐ Dépôts : nature et hauteur / radier :				Anomalies : cheminée : cunette : échelons : écoulement :
Risque d'ECPP : sans objet (réseau EP)				
Remarques :				

VISITE du ...17/07/09..... / conditions météo : sec

Localisation : RUE DU GUË POIRÉ réf. Regard : EP.1020

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : _



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	400 mm	EP	
arrivée 1	1 h	400 mm	EP	
arrivée 2	12 h	300 mm		
arrivée 3	9 h	200 mm		branchement
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ (mg/l) :	échelons : écoulement :
☐ Traces de Mise en Charge :	
hauteur / radier :	
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier	


Remarques :

VISITE du ...12/09/08..... / conditions météo : humide

Localisation : ALLÉE DE LA DISTILLERIE réf. Regard : EP.540

Schéma du regard vue de dessus (écoulement vers l'aval orienté à '6h') :

SI DÉCANTATION : profondeur totale au centre du regard : 0.85 m



orientation (6h, 9h...)	prof. fe (m)	diamètre (mm)	réseau EU, EP, UN	remarques
aval	6 h	400 mm	EP	
arrivée 1	12 h	400 mm	EP	
arrivée 2				
arrivée 3				
arrivée 4				
autre :				

Débits (l/s) :	Anomalies : cheminée : cunette :
NH ₄ (mg/l) :	échelons : écoulement : OUI
☐ Traces de Mise en Charge :	
hauteur / radier :	
☐ Dépôts : nature et hauteur / radier	

Remarques :

décantation remplie de graviers et sables